



POLSKIE
LEKARSKIE
TOWARZYSTWO
RADIOLOGICZNE
1925

Badanie rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych

*Wspólne stanowisko Polskiego Towarzystwa
Ortodontycznego (PTO), Polskiego Lekarskiego Towarzystwa
Radiologicznego (PLTR) i Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego (PTS)*

Warszawa, 2019

dane do cytowania:

Badanie rezonansu magnetycznego u pacjentów ortodontycznych. Wspólne stanowisko Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO), Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR) i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, 2019. Dostępne online pod adresem: <https://pltr.pl/pltr/wytyczne-pltr/>

redakcja:

Ingrid Różyło-Kalinowska, Zbigniew Serafin

Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) jest coraz powszechniej stosowaną metodą diagnostyczną. Ze względu na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa wykonywania badań MR u pacjentów leczonych ortodontycznie lub noszących stałe aparaty retencyjne, przedstawiamy wspólne stanowisko towarzystw PTO, PLTR, PTS, odnoszące się do możliwości badania MR u tej grupy pacjentów. Przedstawione rekomendacje dotyczą aparatów rezonansu magnetycznego o natężeniu pola do 3T włącznie. Zalecenia powinny być stosowane we wszystkich grupach wiekowych.

Podczas badania MR pole magnetyczne może mieć znaczny wpływ na materiały magnetyczne stosowane w celach medycznych (lecniczych) w lub na ciele pacjenta. Taka sytuacja ma miejsce w grupie pacjentów ortodontycznych. Podczas badania pole magnetyczne może wpływać na stalowe elementy aparatu ortodontycznego/retencyjnego takie jak: zamki ortodontyczne, łuki, pierścienie, stałe retainery, nie przekraczając jednak siły wiązania tych elementów ze szkliwem. Przy prawidłowo umocowanych elementach aparatu, ryzyko przemieszczenia ich w trakcie badania MR jest znikome.

Pole magnetyczne nie wpływa negatywnie na elementy ze stopów tytanowych, NiTi, TMA; Cr-Co, miedzianych oraz na zamki ceramiczne lub z tworzyw sztucznych [1, 2].

Największy niepokój i kontrowersje budzi możliwość efektu termicznego pola magnetycznego na metal. Aparat ortodontyczny/retencyjny może się nagrzewać w trakcie badania. W najnowszych doniesieniach stwierdzono, że wzrost temperatury elementów aparatu ortodontycznego, znajdującego się w polu magnetycznym do 3 T, nie przekracza 1°C podczas badania. Podwyższenie temperatury o 1 stopień nie ma wpływu negatywnego na szkliwo, miążgę zęba oraz otaczające tkanki miękkie [3-5].

Istotnym problemem, który często utrudnia lub uniemożliwia ocenę badania MR, są artefakty, wynikające z obecności aparatu ortodontycznego lub retencyjnego. Największe artefakty powstają w sąsiedztwie aparatu ortodontycznego/retencyjnego w rejonie żuchwy, podniebienia twardego, podstawy języka, nosogardła, w przypadku niektórych aparatów także płatów czołowych mózgu, okolicy siodła tureckiego oraz gałek ocznych⁷. Stopień zaburzenia pola magnetycznego zależy od budowy aparatu

ortodontycznego/retencyjnego: stopy tytanowe, chromowo-kobaltowe jak również elementy ceramiczne i tworzywa sztuczne nie powodują artefaktów w polu magnetycznym o natężeniu do 1,5 T [6, 7]. Stalowe stopy mogą być źródłem artefaktów, których wielkość zależy rodzaju stopu stali i natężenia pola magnetycznego (im wyższe pole magnetyczne tym silniejsze artefakty). Stop stali 18-8 (zawierający około 18% chromu i 8% niklu) nie wykazuje właściwości magnetycznych i nie powoduje artefaktów.

Wpływ na badanie MR mają także retainery, które zazwyczaj wykonane są ze stopów stalowych, powodujących powstanie artefaktów. Retainery tytanowe lub z materiałów z włókna szklanego nie mają wpływu na jakość obrazu MR.

Podsumowanie

Prawidłowo umocowane elementy metalowe aparatów ortodontycznych nie ulegają przemieszczeniu w trakcie badania MR w skanerach o natężeniu pola magnetycznego do 3T.

W trakcie badania może dojść do nieznacznego podniesienia temperatury (o 1°C), co nie stanowi zagrożenia dla żywotności miazgi i otaczających tkanek.

Stopy stali powodują powstanie miejscowych artefaktów w obrazie MR (z wyjątkiem stopu 18-8). Natomiast stopy niklowo-tytanowe, tytanowe, tytanowo-molibdenowe, chromowo-kobaltowe zamki ceramiczne i z tworzyw sztucznych nie powodują artefaktów w badaniu do 1,5 T.

Przed wykonaniem badania lekarz ortodonta powinien zdjąć wszystkie ruchome elementy aparatu ortodontycznego (łuki, ligatury, łuki podniebienne) oraz sprawdzić czy pozostałe elementy są prawidłowo umocowane. Nie ma bezwzględnych wskazań do usuwania całego aparatu ortodontycznego.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy artefakty nie pozwalają na prawidłową ocenę badanych obszarów twarzoczaszki lub mózgowia należy usunąć cały aparat ortodontyczny. Obecność aparatu ortodontycznego nie ma wpływu na jakość badania MR odległych części ciała.

Piśmiennictwo

1. Kemper J, Klocke A, Kahl-Nieke B, Adam G. Orthodontic brackets in high field MR imaging: experimental evaluation of magnetic field interactions at 3,0 T. *Fortschr Röntgenstr* 2005; 177: 1691-8.
2. Klocke A, Kemper J, Schulze D, Adam G, Kahl-Nieke B. Magnetic field interactions of orthodontic wires during magnetic resonance imaging (MRI) at 1,5 Tesla. *J Orofac Orthop* 2005; 66: 279-87.
3. Regier M, Kemper J, Kaul MG, Feddersen M, Adam G, Kahl-Nieke B, Klocke A. Radiofrequency-induced heating near fixed orthodontic appliances in high field MRI systems at 3.0 Tesla. *J Orofac Orthop* 2009; 70: 485-94.
4. Yassi K, Ziane F, Bardienet E, Moinard M, Veyret B, Chateil JF. Evaluation of the risk of overheating and displacement of orthodontic devices in magnetic resonance imaging. *J Radiol* 2007; 88: 263-8.
5. Görgülü S, Ayyıldız S, Kamburoğlu K, Gökçe S, Ozen T. Effect of orthodontic brackets and different wires on radiofrequency heating and magnetic field interactions during 3-T MRI. *Dentomaxillofac Radiol* 2014; 43: 20130356.
6. Elison MJ, Leggitt VL, Thomson M, Oyoyo U, Wycliffe ND. Influence of common orthodontic appliances on the diagnostic quality of cranial magnetic resonance images. *Am J Orthod Dentofacial Orthop* 2008; 134: 563-72.
7. Blankenstein F, Troung BT, Thomas A, Thieme N, Zachriat C. Predictability of magnetic susceptibility artifacts from metallic orthodontic appliances in magnetic resonance imaging. *J Orofacial Orthop* 2015; 76: 14-29.

REKOMENDACJE PTO, PTS, PLTR BADANIE MR U PACJENTA ORTODONTYCZNEGO

APARAT ORTODONTYCZNY APARAT RETENCYJNY (RETAINER)

Aparat Ruchomy
(akrylowy, termoplastyczny)
Zdjąć na czas badania MR

Aparat Stały

Usunąć wszystkie ruchome elementy
(łuki, łuki podniebienne)

🔍 **Sprawdzić**, czy stałe elementy aparatu lub retainera są mocno przyklejone

jeśli tak, to:

🔍 Z jakiego **materiału** wykonane są te elementy (zamki, druty retencyjne)?

✅ Z włókna szklanego
(retainer)
Nie mają wpływu na przebieg badania MR, nie zdejmować

⚠️ Metalowe (zamki, retainer)

✅ Ceramiczne, kompozytowe (zamki)
Nie mają wpływu na przebieg badania MR, nie zdejmować

⚠️ Stalowe, Cr-Co
Ferromagnetyczne

- Mogą się rozgrzewać (nieprzyjemne uczucie w ustach, ból, pieczenie)
- Nie powodują uszkodzenia miazgi

⚠️ Generują artefakty

⚠️ Złote
Ferromagnetyczne Przejściowe

- Mogą się rozgrzewać (nieprzyjemne uczucie w ustach, ból, pieczenie)
- Nie powodują uszkodzenia miazgi

⚠️ Generują artefakty

Tytanowe
Nieferrromagnetyczne

- Nie ulegają rozgrzaniu w polu magnetycznym
- Nie są przyciągane przez izocentrum magnesu

⚠️ Generują artefakty

🔍 Jaka **część ciała** będzie badana?

Część twarzowa czaszki
Mózgoczaszka

Inne części ciała **nie położone w bezpośrednim sąsiedztwie** aparatu ortodontycznego

⚠️ Zredukować występowanie artefaktów MR przez:

- Zastosowanie innej płaszczyzny skanowania
- Zastosowanie innych technik akwizycji obrazu (FSE, turbo, rozszerzenie pasma)
- Unikanie sekwencji gradientowych i FATSAT



Aparat **nie ma wpływu na jakość badania**, nie należy zdejmować zamków na czas badania MR



Zdjęcie zamków lub retainera

tylko w **wyjątkowych przypadkach**, gdy nie ma możliwości uniknięcia artefaktów, mimo wyczerpania dostępnych możliwości technicznych